

Ερώτηση

17.02.2010

Προς την Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Μη λειτουργία Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κυρία Υπουργέ,

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» υπέστη το 1999 τεράστιες βλάβες από το σεισμό, ανοικοδομήθηκε δε εκ των υστέρων με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και δημιουργήθηκε τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Η σημασία του τμήματος αυτού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθότι εξυπηρετούνται οι επιτακτικές ανάγκες πολλών περιοχών, όπως Λιόσια, Καματερό, Μενίδι, όλο το υπόλοιπο Αττικής από την Ελευσίνα έως το Λαύριο κ.κ., περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα με υψηλό ποσοστό ανεργίας. Στο πλαίσιο του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής συμπεριελήφθησαν τέσσερις (4) κλίνες θεραπευτικού ιωδίου, με τις οποίες αυξήθηκαν κατά 45% οι κλίνες θεραπευτικού ιωδίου στην Αττική, οι οποίες προορίζονται για ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς.

Παρ' όλη την υφιστάμενη κατάσταση και την υψηλή αναγκαιότητα, το τμήμα αυτό δεν λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2008. Αναφερόμενοι λόγοι είναι τα κατασκευαστικά προβλήματα, οι σοβαρές ελλείψεις στον απαιτούμενο από τη ραδιενέργεια εξοπλισμό, καθώς και η έλλειψη ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Φυσικό και ευνόητο το γεγονός ότι το τμήμα δεν μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας, έως την οριστική επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων. Σημαντικότερο δε, το γεγονός ότι ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς, παραμένουν στην αναμονή (έως και 8 μήνες) σε λοιπά δημόσια νοσοκομεία ή καταφεύγουν σε ιδιωτικά πληρώνοντας υπέρογκα ποσά. Ειδικότερα αναφέρονται προβλήματα όπως ο ανεπαρκής χώρος χορηγήσεων των ραδιενεργών φαρμάκων που επικοινωνεί απευθείας με το διάδρομο του τμήματος και εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, οι ανεπαρκείς διαστάσεις του εργαστηρίου ραδιοανοσομετρήσεων (RIA) που εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του, καθώς και το γεγονός ότι ο βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός, είναι αυξημένος ο κίνδυνος ραδιομόλυνσης του αποχετευτικού δικτύου εφόσον η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των δεξαμενών ραδιενεργών αποβλήτων έγινε σε ακατάλληλη θέση, υπάρχει παντελής απουσία ακτινοφυσικού στο εν λόγω τμήμα και τέλος υφίσταται κατάσταση κατά την οποία εργαζόμενος έχει καταλάβει νόμιμο χώρο του τμήματος με τρόπο παράτυπο και χωρίς έγγραφη απόφαση της Διοίκησης.

Ερωτάστε:

1. Σε ποια άμεσα μέτρα θα προβείτε για τη λειτουργία του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», ώστε να

προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες δημιουργήθηκε, στους ογκολογικούς ασθενείς;

2. Θα προβείτε σε έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να βρεθούν οι τυχόν πράξεις και παραλήψεις των υπευθύνων που οδήγησαν στο εν λόγω αποτέλεσμα;